











SECTION A-A

Klant:		Plaatsnaam:	
Omschrijving: Sam.st. Onderzoeksbox rechts deuren links/links met zijwanden		 Ertstraat 15, 8263 BN Kampen Tel: (038) 331 71 57 Fax: (038) 331 79 09 www.corton.nl info@corton.nl	Tek.: GV
			Datum: 11-06-2021
			Schaal: 1:20
Afmeting: 2300x2035x1000	Materiaal nr.: -	Ordernr.:	Levertijd:
Bewerking: Verzinken		Tekeningnr.: 18100034	Revisie: 00
			Blad: 1 van 2



Klant:		Plaatsnaam:		
Omschrijving: Sam.st. Onderzoeksbbox rechts deuren links/links met zijwanden		 Ertsstraat 15, 8263 BN Kampen Tel: (038) 331 71 57 Fax: (038) 331 79 09 www.corton.nl info@corton.nl constructiebedrijf bv	Tek.: GV	
			Datum: 11-06-2021	
			Schaal: 1:10	
Afmeting: 2300x2035x1000	Materiaal nr.: -	Ordernr.:	Levertijd:	Aantal:
Bewerking: Verzinken				
		Tekeningnr.: 18100034	Revisie: 00	Blad: 2 van 2